

## DEUTSCH

**Zeichenerklärung**  
In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts und des Zubehörs werden folgende Symbole verwendet:

	Vorsicht
	Gebrauchsanweisung beachten
	Anwendungsteil Typ BF
	Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Verpackung umweltgerecht entsorgen.
	Hersteller
	Geschützt gegen Fremdkörper ≥ 12,5 mm und gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser
	Chargenbezeichnung
	Zulässige Lagerungstemperatur und -luftfeuchtigkeit
	Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit
	Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte.

- Lieferumfang: • Thermometer • Gebrauchsanweisung • 1 x 1,5V Batterie LR 41
- Wichtige Sicherheitshinweise – für späteren Gebrauch aufbewahren.**
- Um alle Vorzüge des Fieberthermometers optimal nutzen zu können, sollten Sie die Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen, für die weitere Benutzung aufzubewahren und auch anderen Benutzern zugänglich machen.
- Das Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt.
- Das Thermometer ist nur für den in der Gebrauchsanweisung angegebenen Messort an menschlichen Körper konzipiert.
- Kindern darf das Gerät nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.
- Kontrollieren Sie das Thermometer vor jeder ehemaligen Benutzung auf Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Thermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Die Mindestmessdauer bis zum Signallton ist ausnahmslos einzuhalten. Besprechen Sie die ermittelten Werte mit Ihrem Hausarzt.
- Das Thermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schützen Sie es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonnenbestrahlung.
- Dieses Thermometer ist mit einer flexiblen Mess-Spitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung, insbesondere bei Kleinkindern, Schlafenden oder bewußtseinsbeschränkten Personen. Die Spitze darf nicht weiter als 90° abgebogen werden!
- Der Betrieb im Bereich starker elektromagnetischer Felder, wie z.B. neben einem Mobiltelefon, kann zu Fehlfunktionen führen.

- Das Thermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.
- Bei auffälligen Temperaturergebnissen wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.
- Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EEC, dem Medizingerichtsgegesetz, der europäischen Norm EN 12470-3: Medizinische Thermometer – Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Kontaktthermometer mit Maximumvorrichtung sowie die europäische Norm EN 60601-1-2 (Übereinstimmung mit CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8).

**Messmethode: Temperaturnmessung im After (rectal)**  
Diese Messmethode ist am zuverlässigsten und am genauesten. Führen Sie hierzu die Thermometerspitze vorsichtig 2–3 cm in den After ein.

**Temperaturnmessung in der Mundhöhle (oral)**

Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in einer der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

**Temperaturnmessung in der Achselhöhle (axillar)**

Diese Messmethode ist relativ ungern und kann deshalb aus medizinischen Gründen nicht empfohlen werden.

Messmethode	Empfohlene Messdauer	Mittlere Abweichung zur rektalen Methode
im Alter	bis zum Signallton	–
in der Mundhöhle	bis zum Signallton	-0,4 °C bis -1,5 °C (-0,7 °F bis -2,7 °F)
in der Achsel-	min. 5 Min.	-0,7 °C bis -2,0 °C (-1,26 °F bis -3,6 °F)

**Speicher**

Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzusehen drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Zunächst führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Danach erscheint der zuletzt gespeicherte Messwert für ca. 2 Sek. Anschließend wird der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F) und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist Messbereit und der alte gespeicherte Messwert wird automatisch durch den neuen Wert ersetzt.

**Messmethode ändern**

So können sich die Temperatur in Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen. Zum Einstellen halten Sie die EIN/AUS-Taste kurz.

Abbildung 1: „H“ („Hi“) für Celsius und „L“ („Lo“) für Fahrenheit

Bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 sec. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar\*. Danach erscheint der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F). Anschließend blinkt das Mess-Symbol „-“ und im Display wird „Lo“ angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ („F“)-Zeichen blinkt. Die

**Benutzung**

Entfernen Sie zunächst die Schutzfolie auf dem Display. Zum Einschalten drücken Sie kurz die EIN/AUS-Taste.

Abbildung 2: „18.88“ („18.8“) für Celsius und „109.2“ („109.2“) für Fahrenheit

Bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 sec. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar\*. Danach erscheint der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F). Anschließend blinkt das Mess-Symbol „-“ und im Display wird „Lo“ angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ („F“)-Zeichen blinkt. Die

**Batterienwechsel**

Das Fieberthermometer enthält eine Langzeit Alkali-Mangan-Batterie (LR 41, 1,5 V), für ca. 2 Jahre. Die Batterie muss gewechselt werden, wenn sie am rechten, unten Rand erscheint.

Drücken Sie die Batteriefachdeckel am Ende des Gerätes mit den Fingern zusammen und ziehen Sie ihn kräftig nach hinten weg. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine Batterie gleichen Typs. Das + Zeichen auf der Batterie

ist nach oben gerichtet. Stecken Sie anschließend den Batteriefachdeckel auf das Gehäuse auf.

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllanlagenstellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber. Für diese Batterien gilt: Pb, Hg

**Die Verwendung von anderem Zubehör, als jenem, welches der Hersteller dieses Gerätes festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störsendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Gerätes zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.**

**Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Gerätes führen.**

**Messmethode: Temperaturnmessung im After (rectal)**

Diese Messmethode ist am zuverlässigsten und am genauesten.

Wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Führen Sie hierzu die Thermometerspitze in einer der beiden Wärmetaschen unter der Zunge oder neben der Zungenwurzel ein.

**Temperaturnmessung in der Achselhöhle (axillar)**

Diese Messmethode ist relativ ungern und kann deshalb aus medizinischen Gründen nicht empfohlen werden.

**Speicher**

Der letzte Messwert wird automatisch gespeichert. Um diesen Wert anzusehen drücken Sie die EIN/AUS-Taste.

Zunächst führt das Thermometer einen Selbsttest durch. Danach erscheint der zuletzt gespeicherte Messwert für ca. 2 Sek. Anschließend wird der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F) und „Lo“ im Display angezeigt. Das Thermometer ist Messbereit und der alte gespeicherte Messwert wird automatisch durch den neuen Wert ersetzt.

**Messmethode ändern**

So können sich die Temperatur in Grad Celsius (°C) und Grad Fahrenheit (°F) anzeigen lassen. Zum Einstellen halten Sie die EIN/AUS-Taste kurz.

Abbildung 1: „H“ („Hi“) für Celsius und „L“ („Lo“) für Fahrenheit

Bestätigt das Einschalten. Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 sec. einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar\*. Danach erscheint der Referenzwert von 37 °C (98,6 °F). Anschließend blinkt das Mess-Symbol „-“ und im Display wird „Lo“ angezeigt. Das Thermometer ist messbereit. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „C“ („F“)-Zeichen blinkt. Die

**Reinigung/Desinfektion**

Vor und nach jeder Benutzung muss das Gerät gereinigt bzw. desinfiziert werden. Das Thermometer ist 100% wasserfest und kann zur Reinigung bzw. Desinfektion problemlos in Wasser oder Desinfektionslösung eingetaucht werden. Das Thermometer darf keinesfalls ausgesetzt werden! Verwenden Sie eines der nachfolgenden aufgeführten Desinfektionsmittel nach

dem Abwaschen. Andere Reinigungsmittel oder Methoden können zu Funktionsstörungen oder Beschädigung des Geräts führen.

**Name des Mittels: Isopropylalkohol 70%, Gigasept FF, Lysoform, Aseptisol.**

**Aufbewahrung/Ertorsung**

Wenn Sie das Thermometer nicht benötigen, bewahren Sie es bitte in der originalen Schutzhülle auf.

Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Geräts in der Heilkunde sind Messestabilitätskontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen. Genaue Angaben zur Überprüfung der Genauigkeit können unter der Service-Adresse angefragt werden.

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haushalt entsorgt werden.

Die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen.

Den Sie die entsprechende Anwendung für die entsprechende Sammelstelle in Ihrem Land erfordert.

Bei Bedarf wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Service Hotline:

Tel.: (+49) 7374-915766

E-Mail: service@sanitas-online.de

www.sanitas-online.de

**Garantie/Service**

Wir leisten 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

a) Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.

b) Für Verschleißteile.

c) Bei Eigensverschulden des Kunden.

d) Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantieanspruchs innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Service Hotline:

Tel.: (+49) 7374-915766

E-Mail: service@sanitas-online.de

www.sanitas-online.de

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:

NU Service GmbH

Lessingstraße 10 b

89231 Neu-Ulm

Germany

Intrum und Änderungen vorbehalten

## Storage/Disposal

Wenn Sie das Thermometer nicht benötigen, bewahren Sie es bitte in der originalen Schutzhülle auf.

Die Genauigkeit dieses Thermometers hat been carefully checked and developed with regard to a long useful life.

If using the device for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address.

For environmental reasons, do not dispose of the device in household waste at the end of its useful life.

Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

## Technical Data

Type SFT 08

Meßbereich 32 °C (89,6 °F) bis 42,9 °C (109,2 °F)

Meßgenauigkeit ± 0,1 °C im Wasserbad zwischen 35,5 °C (95,9 °F) und 42,0 °C (107,6 °F)

± 0,2 °C im Wasserbad zwischen 32,0 °C (89,6 °F) und 35,4 °C (99,7 °F)

± 0,2 °C im Wasserbad zwischen 42,1 °C (107,8 °F) und 42,9 °C (109,2 °F)

Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C (41 °F bis 104 °F), bei 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur -20 °C bis +55 °C (-4 °F bis -131 °F), bei 15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit

The Seriennummer befindet sich auf dem Gerät oder im Batteriefach.

The following warranty terms shall apply:

1. The warranty period for SANITAS products is either 3 years or if longer – the country specific warranty period from date of Purchase.

In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of

## РУССКИЙ

## Пояснения к символам

	Осторожно!
	Соблюдайте инструкцию по применению
	Аппликатор типа BF
	Утилизация прибора в соответствии с Директивой по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Утилизировать упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.
	Производитель
IP 27	Зашитено от проникновения твердых тел размером $\geq 12,5$ мм и от погружения в воду на непродолжительное время
LOT	Номер партии
Storage/Transport	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха при хранении и транспортировке
Operating	Допустимая рабочая температура и влажность воздуха
CE 0483	Символ CE подтверждает соответствие основным требованиям директивы о медицинских изделиях 93/42/EEC.

- Использование прибора в зоне действия сильных электромагнитных полей, например, рядом с мобильным телефоном, может привести к неправильной работе.
- При включении термометр выполняет самостартование. Проверка точности измерения не требуется.
- При резком изменении температуры беззатратно обращайтесь к врачу.
- Некоторый прибор соответствует требованиям Европейской директивы о медицинских изделиях 93/42/EEC, Закону о медицинских изделиях 93/42/EEC, стандарту EN 12470-3: «Термометры медицинские. Часть 3. Эксплуатационные характеристики компактных электрических термометров (экстраполирующего типа) с устройством сохранения и указания максимальной температуры», а также Европейскому стандарту IEC 61000-1-2 (в соответствии с CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) в отношении электромагнитной совместимости.
- Данный термометр предназначен исключительно для измерения температуры тела человека.
- Термометр предназначен для измерения температуры тела только в месте, указанном в инструкции по применению.
- Для этого следует ввести наконечник термометра в задний проход на 2-3 см.

## Измерение температуры в заднем проходе (ректально)

Этот метод измерения является самым надежным и точным. Для этого следует ввести наконечник термометра в задний проход на 2-3 см.

Измерение температуры в полости рта (орально)

Ведите для этого наконечник термометра в одну из двух полостей под языком или рядом с концом языка.

## Измерение температуры подмышкой (подмышечное)

Этот метод измерения является сравнительно неточным и поэтому с M

единичной точки зрения не может быть рекомендован.

## Метод измерения

Рекомендуемая продолжительность измерения

Среднее отклонение от времени измерения

до звукового сигнала

до звукового сигнала от -0,4 °C до -1,5 °C

(-0,7 °F до -2,7 °F)

подмышкой

минимум 5 мин

от -0,7 °C до -2,0 °C

(-1,26 °F до -3,6 °F)

## Использование

Вынуждаем удалите защитную пленку с дисплея. Для включения коротко нажмите

клавишу ВКЛ/ЫКЛ. Короткий звуковой сигнал подтвердит включение. Термометр сначала в течение 2 секунд проводит самостартование. При этом видны все сегменты индикации\*\*. Затем появляется звуковое значение: 37 °C (88,6 °F).

При этом видны все сегменты индикации. Затем замигает символ измерения: °C (°F) и на дисплее появляется надпись

«Lo». Это означает, что термометр готов к работе. Во время измерения происходит непрерывная индикация текущей температуры, и мигает символ °C (°F). Измерение заканчивается, когда изображение показаний температуры прекращается. При этом выдается звуковой сигнал, прекращается мигание символа °C (°F), и видно значение температуры. Если измеренная температура ниже 32 °C (89,6 °F), то появляется символ «Lo» («Lo» °F). Если температура выше 32 °C (89,6 °F), то она видна на дисплее, например, 32,1 °C (89,8 °F). Если продолжать измерение после звукового сигнала, то точность измерения повышается. При измерении подмышкой следует сблюдать рекомендуемую продолжительность измерения: несмотря на звуковой сигнал. Если измеряется температура выше 37,8 °C (100 °F), звуковая сигнализация (короткие сигналы — в течение 10 секунд). Если температура превышает 42,9 °C (109,2 °F), то появляется символ «Hi» °C («Hi» °F). Чтобы увеличить срок службы батареи, выключите термометр после измерения коротким нажатием клавиши ВКЛ/ЫКЛ. Если не сделать это, термометр выключится автоматически через 10 минут.

Сохранение в памяти

Последнее измеренное значение автоматически запоминается. Для просмотра данного значения нажмите кнопку ВКЛ/ЫКЛ. Сначала термометр выполнит самопроверку. После этого в течение примерно 2 секунд будет показано значение последнего измерения. Затем на дисплее отобразится значение нормы 37 °C (88,6 °F) и надпись «Lo». Термометр готов к работе. Сохраненное ранее значение измерения автоматически заменяется новым значением.

## Изменение единицы измерения

Вы можете определять температуру в градусах Цельсия (°C) или градусах Фаренгейта (°F). Для настройки удержавте кнопку ВКЛ/ЫКЛ нажатой более 2 секунд, пока единица измерения не изменится. Сохраненное в памяти значение указывается в новой единице измерения.

• Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батареи.

Чистка/дезинфекция

Перед каждым использованием и после него устройство необходимо очищать и дезинфицировать. Термометр является полностью (на 100%) водонепроницаемым и поэтому может быть без всяких осложнений опущен для чистки и, соответственно, дезинфекции в воду или дезинфицирующий раствор. Категорически запрещается кипятить термометр! Для дезинфекции использовать одно из приведенных далее дезинфицирующих средств в соответствии с данными изготавливателя. Другие чистящие средства или методы могут привести к нарушению работы или повреждению прибора.

Наименование средства: Изопропиловый спирт 70%, Gigasept FF, Lysoformin, аспетил.

Хранение/Утилизация

Когда термометр не используется, храните его в первоначальном защитном футляре.

Точность данного термометра была тщательно проверена, прибор был разработан с расчетом на длительный срок эксплуатации. При использовании прибора в медицинских учреждениях необходимо провести измерительную техническую проверку с помощью соответствующих средств.

Точные данные для проверки точности прибора можно запросить в сервисном центре.

В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизацию должна производиться

через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве EC по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

## Технические данные

Тип: SFT 08

Диапазон изме- от 32 °C (89,6 °F) до 42,9 °C (109,2 °F)

рения:

• Точность изме- ± 0,1 °C в водянной бане от 35,5 °C (95,9 °F) до 42,0 °C (107,6 °F)

рения: ± 0,2 °C в водянной бане от 32,0 °C (89,6 °F) до 35,4 °C (95,7 °F)

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 42,1 °C (109,8 °F) до 42,9 °C (109,2 °F)

рения:

• Точность изме- ± 0,1 °C в водянной бане от 41 °F (5 °C) до 104 °F (40 °C), при от- 15% до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения:

• Точность изме- ± 0,2 °C в водянной бане от 15 °C до 95%

рения: